

墨出し（切断箇所）

機材搬入

本
作
業

ワイヤーソーベース取付

ワイヤーソーモーター取付

メイン・ガイドプーリー取付

ダイヤモンドワイヤー取付

防護カバー取付

吊りアンカー打込み

又は

吊りコア穿孔
吊りワイヤー取付

※吊り切断の場合のみ

躯体切断

機材取外し・搬出（移動）