

工 事 名	平成 29年度 油津港湾1・2・3棧橋補修工事 その3
工 事 場 所	宮崎県 日南市 油津港 町 番地・附近
工 期	平成 29 年 9 月 25 日～平成 29 年 11 月 30 日
工 事 概 略	油津港棧橋補修工事 棧橋の上部工に係る部分の構造物撤去工事

工事内容写真



着工前写真



コア切断状況



床板カッター切断状況



床板吊切状況



床板・梁2次破碎状況



砕り殻回収状況



端部砕り状況



撤去完了



梁撤去状況



ワイヤー梁切断状況



ワイヤー杭頭切断状況



汚水収集状況



汚水処理システム



床板撤去状況



転倒防止処理

