

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 車帰橋下鶴線橋梁災害復旧工事 |
| 工事現場 | 熊本県阿蘇市の石 |
| 工期 | 平成29年12月12日～平成30年3月30日 |
| 工事概略 | 上部工解体工事 下部工橋台解体工事 |

工事内容写真



着手前



足場設置



床板撤去(コア削孔)



桁上床板破碎



桁上床板撤去



高欄撤去



下部工カッター切



桁上床板撤去完了



床板カッター切断



床板撤去完了



桁上床板撤去完了



地覆撤去



床板撤去