




工事名	益安川花ノ木橋撤去工事
工事現場	日南市大字益安
工期	令和2年3月5日 ~ 令和2年10月28日
工事概略	鋼橋上部工撤去工事

<p>① 着工前</p> 	<p>② アスファルト舗装版破碎状況</p> 	<p>③ 足場設置</p> 
--	---	---

<p>④ 墨だし</p> 	<p>⑤ 床版撤去（コア削孔）</p> 
--	---

⑥ 高欄撤去

<p>ガス切断</p> 	<p>高欄撤去完了</p> 
---	--

<p>⑦ 床版、地覆 切断・撤去</p> <p>カッター切断</p>  <p>撤去</p> 	<p>⑧ 床版・地覆撤去完了</p> 
---	--

<p>⑨ 主桁撤去</p> <p>撤去</p>  <p>完了</p> 	<p>⑩ 桁上コンクリート破碎</p> 
--	---