

工 事 名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事	① 着工前   
工事現場	熊本県人吉市中神町	
工 期	令和4年9月26日 ~ 令和5年3月31日	
工事概略	天狗橋 橋梁解体撤去 (A1 橋台・A1-P1 桁)	

② 足場設置




③ 墨だし



④ コア削孔 (吊り用)



⑤ 高欄撤去



⑥ 床版カッター、地覆切断・撤去



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 床版カッター切断状況



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 地覆切断撤去状況

⑦ 破碎



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 切断ブロック破碎状況

⑧ 支承切断



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 支承切断状況

⑨ 桁吊出し撤去




⑩ 桁切断



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 桁切断状況

⑪ 桁積込



工事件名: 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事
 工事場所: 天狗橋
 桁積込み状況

⑫ 完了

